


Circuidea.com

Per informazione riguardo la licenza con cui è distribuito questo materiale visita:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it

Modello: 6543-G50

Difetto: Durante il funzionamento l'immagine diventa blu, cala il rosso.

Intervento: Sostituire R733 53K5