



Circuidea.com

Per informazione riguardo la licenza con cui è distribuito questo materiale visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it>

Modello: 10 60 20

Difetto: Spento.

Intervento: Sostituire U102 UC3842, D107 FR10-10, Q111 2SC 114